

Annexe 2 : Tableau synthétique des actions du PPG 2015-2021

CODE_SIG	ENJ 1	ENJ 2	PROBLE MATIQUE	OBJ	ACTION	PRIORITE	MO	REGIE	PASSAGE	DETAIL_ACTION	QNT	UNITE	COUT UNITAIRE	COUT_HT	A1_ENT	A1_REG	A2_ENT	A2_REG	A3_ENT	A3_REG	A4_ENT	A4_REG	A5_ENT	A5_REG	A6_ENT	A6_REG	A7_ENT	A7_REG	A8_ENT	A8_REG	COMMENTAIRE
YS015	825	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Réalisation d'un mur de soutènement pour protéger pont en améliorant écoulement			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS016	735	0	103	A12	B1.2e	1	SIVOM PT	0	1	Acquisition et destruction d'un bâtiment situé dans l'espace de mobilité			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS017	735	0	103	A12	B1.2e	1	SIVOM PT	0	1	Bâtiment situé dans l'espace de mobilité déjà détruit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS018	735	0	103	A12	B1.2e	1	SIVOM PT	0	1	Acquisition et destruction d'un bâtiment situé dans l'espace de mobilité			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS019	735	0	103	A12	B1.2e	1	SIVOM PT	0	1	Acquisition et destruction d'un bâtiment situé dans l'espace de mobilité			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS020	735	0	103	A12	B1.2e	1	SIVOM PT	0	1	Acquisition et destruction d'un bâtiment situé dans l'espace de mobilité			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS021	735	0	103	A12	B1.2e	1	SIVOM PT	0	1	Acquisition et destruction d'un bâtiment situé dans l'espace de mobilité			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS022	735	0	103	A12	B1.2e	1	SIVOM PT	0	1	Acquisition et destruction d'un bâtiment situé dans l'espace de mobilité			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS023	735	0	103	A12	B1.2e	1	SIVOM PT	0	1	Acquisition et destruction d'un bâtiment situé dans l'espace de mobilité			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS024	825	112	101	A24	B2.3	1	SIVOM PT	0	1	Recalibrage du pont de la RD921 pour éviter sa mise en charge en crue type juin 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS025	825	112	101	A24	B2.3	1	SIVOM PT	0	1	Recalibrage du pont de Villenave pour éviter sa mise en charge en crue type juin 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS026	111	112	104	A51	B2.4	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place de seuils et de contre-seuils pour stabiliser le profil en long	450	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS027	111	112	104	A51	B2.4	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place de seuils et de contre-seuils pour stabiliser le profil en long	540	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS028	825	112	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	30	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS029	721	112	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	50	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS030	721	112	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	60	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS031	814	112	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	25	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS032	112	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	75	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS033	251	112	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	80	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS034	121	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	170	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS035	212	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	90	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS036	112	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	120	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS037	212	251	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Reprise d'un ouvrage de soutènement existant en enrochement	120	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS038	212	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Reprise d'un mur de soutènement existant	20	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS039	824	112	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Reprise d'un mur de soutènement existant	80	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS040	824	112	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Reprise d'un mur de soutènement existant	25	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS041	114	1031	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	430	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS042	112	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	160	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS043	112	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'un talus en enrochement avec augmentation du gabarit hydraulique	150	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS044	112	0	103	A33	B2.1	1	SIVOM PT	0	1	Reprise d'un mur de soutènement existant	15	mlb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1
YS045	255	0	103	A52	B1.1	1	SIVOM PT	0	1	Etude pour évaluer les travaux à mettre en oeuvre dans PAPI2 pour réduire vulnérabilité de la ZA de Soucastet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1	
YS046	112	0	103	A41	B1.2c	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'une zone de débordement jouant le rôle de plage de dépôt	0.2	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1	
YS047	112	0	103	A41	B1.2c	1	SIVOM PT	0	1	Mise en place d'une zone de débordement jouant le rôle de plage de dépôt	0.04	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opération financée par le fonds calamité ou le PAPI 1	